

Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны

/ Малых А.М./

подпись

Ф.И.О.

2016 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

от « 16 » июня 2016г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Тайдаковский филиал, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего образования (ООШ) государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446738, Самарская область, Шигонский район, с. Тайдаково, ул. Школьная, д.2, телефон:

8 (84648)26-3-10, E-mail Tay-sch@yandex.ru Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых Алефтина Михайловна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Тайдаково

2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 49 чел., проектная мощность 320 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, имеет два этажа, фундамент бутовый ленточный, наружные и внутренние капитальные стены-

кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные, междуэтажные- деревянные, лестницы –бетонные.
 (отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
 базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 вход центральный, 4 входов запасных (противопожарных)

8. Год постройки 1965г

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		В шаговой доступности	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		есть
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при	Условия при условной доступности

БТИ		инвалидов			несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,4м	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	Не имеются	К, Г	установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Не имеется	С	установить	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Не имеется	С	установить	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Не имеется	С	установить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Не имеется	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м		К, С, О		

	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Не имеется	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	Не имеется	К, О	создать	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Не имеется		создать	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К	создать	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К	создать	
	Открытая лестница		Не имеется			
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	Не имеется	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	Не имеется	О		
	- высота поручней	0,9 м		О		
	Пандус на рельефе		Не имеется			

*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Не имеется	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	Не имеется	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	Не имеется	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса:	$\geq 1,4 \times 2$ м	8м x 12м	О, С		

	ширина X глубина	или 1, 5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	Не имеется	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Не имеется	К, О, С		
	*Навес	наличие	2,7м x 10м	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Не имеется	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие		Г		
	Лестница наружная	наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие	наличие	бетонное	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	0,6м	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Не имеется	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Не имеется	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не имеется	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Не имеется	О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	Не имеется	О, С		

	поручней					
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Не имеется	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Не имеется		установка	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Не имеется	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Не имеется	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	Не имеется	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	Не имеется	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Не имеется	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	Не имеется	С	установка	

	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,8м ж 1,4м	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	р	К, О	реконструкция	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,1м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента <</u> 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,014 м	К	реконструкция	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Не имеется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не имеется	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Не имеется	О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	Не имеется	О, С		

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Не имеется	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Не имеется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Не имеется	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	Не имеется	К		
	- мобильный	наличие	Не имеется	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,7м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м		К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Не имеется	К, Г	установка	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Не имеется	К, Г	установка	

	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Не имеется	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Не имеется	Г	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Не имеется	Г	установка	
	*Тактильная схема	наличие	Не имеется	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Не имеется	К, О, С, Г	создание	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Не имеется	С		
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не имеется	О, С	установка	
	Контрастная маркировка	наличие	Не имеется	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Не имеется	О		
	- на высоте	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Не имеется	О		

	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Не имеется	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Не имеется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Не имеется	С	установка	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не имеется	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Не имеется	О, С	установка	
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	Не имеется	О, С	установка	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Не имеется	С	установка	

	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	Не имеется			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$		К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м		К		
	-* Поручни	наличие	Не имеется	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Не имеется	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	Не имеется	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Не имеется	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		Не имеется			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		

	(глубина)					
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
Обслуживание в кабинете №						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,4м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
	-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствует	К, О	приобретение	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением №						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие	отсутствует	О		

	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Не имеется	Г	создание	
	Санузел для инвалидов		Не имеется		создание	
	Знак доступности помещения	наличие	Не имеется	К	создание	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Не имеется	С	создание	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:		Не имеется			
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		

	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Опорные поручни	наличие		К, О		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	Не имеется	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	установить	
	Раковина:		Не имеется		установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м		К, О		
	- опорный поручень	наличие		О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	установить	
	Душевые		Не имеется			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка,	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--	------------

1	2	3	4	норматив	создание, ремонт, замена, реконструкция	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	Не имеется	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Не имеется	К, О, Г, С	установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Не имеется	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Не имеется	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Не имеется	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	Не имеется	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными	Наличие (не менее 1 шт)		С, Г	установить	

	клавишами					
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Не имеется	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Не имеется	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Не имеется	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Не имеется	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Не имеется	К, С, О, Г	установить	
	*Индукционная система	наличие	Не имеется	Г		

7. ВЫВОДЫ

При условии выделения денежных средств возможно приспособление объекта для нужд МГН в рамках проектирования «разумного приспособления», при согласовании задания с министерством образования и науки Самарской области.

Зам директора по УВР: Тюгина Е.В. /Тюгина Е.В./
« 16 » 21 0002 2 2016г

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)